

氷見市建設課殿

H29 年度

要 望 書

窪自治会

* 街灯新設と調整

1) 設置要望場所 氷見市窪 付近の電柱(1500 エ 8625) H29-036-001

設置理由 下図の仏生寺川沿いの道路は、暗く街灯の新設を要望します。

尚、国道上の水銀灯は道路のみ照らしており、仏生寺川沿いは照らしておりません。



4 月下旬午前 10 時頃撮影



4 月下旬午後 7 時頃撮影

位置図



2)設置要望場所

氷見市窪^{〇〇}番地付近の電柱 H29-036-002

設置理由

2011年夏に3軒新築されましたが、夜暗いので下図電柱に街灯新設を要望します。



位置図




3)設置要望場所 窪中央バス停の南側電柱(邸敷地窪 敷地の北側) H29-036-003

設置理由 バス停周辺やT字路付近が暗いので、街灯を可能な限り設置して頂きたい。



位置図



4)設置場所 窪南会館横の9組ごみステーションの広場西側 H29-036-004

設置理由 9組は210世帯ありますが、ごみステーションは1箇所のみであり、早朝、暗く不都合ですので、可能な限り街灯を設置して頂きたい。



位置図



Google

5)街灯の位置調整

調整場所 窪¹付近の街灯 H29-036-005

調整理由 街灯の光が隣の屋根で遮られる高さなので、街灯の位置を低くして道路を照らしてほしい。



位置図




6)街灯の設置

調整場所 環状南線高架橋下 H29-036-006

調整理由 高架橋下隧道内は暗いので、街灯を可能な限り設置して頂きたい。



位置図



*カーブミラーの新設など

1)カーブミラーの新設

設置場所 窪(宅南側)の三叉路付近 H29-036-007

設置理由 ここは窪 22 号線のうち、最北側手前の三叉路ですが、車両の往来が多く、清見橋からの坂を利用したスピードのある自転車が不意に出てくる地点です。交通事故の危険性がありますので、カーブミラーの設置を要望します。




左折するとき見通しが悪い交差点



自転車ロード(清見橋からの坂)

位置図



2)カーブミラーの新設

設置場所 ベルマール(アパート、氷見市窪 XXXXXXXXXX)敷地内電柱 H29-036-008

設置理由 市土地改良区方面からのT字路は、変則的な交差点です。自動車が不意に現れる可能性のある危険な場所ですので、カーブミラーの設置を要望します。



位置図



3)カーブミラーの然るべき位置への再移設

取付場所 窪(邸跡地) H29-036-009

経緯と要望 窪(邸跡地)に住宅が新設予定のため、カーブミラーを左右の電柱に移設してもらいましたが、非常に見つらいので、住宅新築後、然るべき位置に再移設を要望致します。




左側カーブミラー



右側カーブミラー



両サイドカーブミラー



* 側溝の新設・改修とガードレールの補修

1) 窪1号線の側溝改修

- ・窪1号線の側溝蓋新設工事を要望します。H29-036-010

窪1号線の南側・北側溝蓋新設(宅窪 ~ 宅横窪 の窪1号線道路)

(窪1号線・4号線については例年要望しておりますので詳細は省略します。)

- ・追加事項 今年度の1号線に関する新たな要望事項

側溝改修場所 窪1号線の 宅四つ角 (窪) H29-036-011

改修理由 道路が狭隘で、カーブをきる時、四つ角で脱輪しやすいので、側溝蓋の設置を要望します。



余川宅側溝



余川宅向側溝

2) 窪4号線の側溝改修

- ・窪4号線の側溝蓋新設工事を要望します。H29-036-012

1) 4号線南側側溝(宅窪 ~ 宅窪)

2) 4号線北側側溝(宅窪 ~ 宅窪)

(窪1号線・4号線については例年要望しておりますので詳細は省略します。)

3)側溝の新設

H29-036-013

設置場所 窪9号線沿いの右記6軒分— (窪)～ (窪)


設置理由 下記位置図の6軒は、側溝が無いので雨が降ると写真の通り水浸しになります。側溝の新設を要望します。



1) 宅前より窪9号線海側を見る。
側溝無いので水溜りができる。



2) 同場所より角度を変えて見る。




3) 田中フーズ宅を見る。



4) 旭重機工場を見る

位置図




4)側溝改修

改修場所 ■■■■■宅側溝(窪■■■■■) H29-036-014

改修理由 側溝の下部破損により土が流出している。



位置図



5)側溝改修

改修場所 ■■■■■宅(空き家、窪■■■■■)横の側溝 H29-036-015

改修理由 側溝片側が破損し排水路として機能していない。改修を要望します。




1.側溝破損による狹隘



2.側溝破損

位置図



6) 側溝蓋設置

設置場所 海清保育園の窪15号線側側溝 H29-036-016

設置理由 保育園児が通行するので。



1) 海清保育園側溝の中仙道付近

2) 1)より海側に下がった地点

位置図



7) 溝の鉄板をグレーチング設置に改修

設置場所 ■■■宅(窪■■)溝

設置理由 自動車や自転車の通行に危険なので、可能な限りグレーチング設置を要望いたします。



位置図



8)側溝土管径の改良

改良場所 宅(窪)横の窪15号線を横断する埋設土管 H29-036-017


改良理由 土管の直径が小さいので大雨になると、ごみ等が詰まり溢れる。



1)高木宅横の埋設土管
(半円状土管にU字溝を逆に被せて強度を保っている
ように見える)

2)窪15号線反対側から見た土管
(半円状土管だけが見える)

位置図



9)側溝の新設

側溝の場所 窪4号線の国道415号線以西、[redacted]宅(窪[redacted]番地)～

[redacted]宅横(窪[redacted]番地)まで H29-036-018

側溝蓋新設理由 蓋が無いので車が溝に落ち、危険ですので、側溝蓋の設置を要望します。尚、側溝は通常より広く深い。



[redacted]宅横 1



[redacted]宅横 2



[redacted]宅横 3



[redacted]宅横 1



[redacted]宅横 2



[redacted]宅横 3



空地



[redacted]宅横 1



[redacted]宅横 2 から
大規模排水路へ

位置図

***その他(フェンスの補修・空き家補修依頼・樹木の剪定・並木道の創設他)**

1)フェンスの補修

補修場所 ■■■宅(窪■■■)裏の排水路沿いのフェンス H29-036-019

補修理由 フェンス15ブロックの内、6ブロック(南側端から数えて6本目、9本目、12本目、13本目、16本目、18本目)の根元が腐食、通学路なので危険。



1)6本目



2)9本目



3)12本目



4)13本目



5)16本目



6)18本目



参考(フェンス南側)

位置図




2) 空き家権利者への擁壁改修指導のお願い

改修指導お願い場所 ■■■■ 宅(窪■■■■、空き家)の擁壁

改修指導お願い理由 擁壁が崩れそうになっている。擁壁改修を指導して頂きたい。



位置図



3)樹木の剪定

剪定場所 窪児童公園の桜

剪定理由 公園の桜は近年天狗巣病になっているので桜の花が少ない。樹勢が弱く、アメリシロが湧く。



位置図

省略

4)市道の中央線(センターライン)の再塗装

再塗装の場所 1.窪(北)信号から西方向の市道(園へ) H29-036-020

2.窪(南)信号から西方向の市道(マックスバリュ前から園へ) H29-036-021

再塗装の理由 目視できない。



窪(北)信号より園側市道

同左




同左

窪(南)信号より園側市道
位置図



5) 荒地・地主連絡先の情報提供お願いと草刈の勧告依頼

1. 下記の概略図(地図による)



[黒塗り] 宅左横の荒地



[黒塗り] 宅左横の荒地

現状 写真の通り、雑草の刈り取りが放置されている。

勧告依頼の理由 雑草が管理されておらず、害虫の発生不法投棄が懸念されますので、
地主の連絡先がわかれば、その情報提供と雑草管理の勧告依頼を要望いたします。

位置図



6) 金属製簡易柵の設置

設置場所 松田江浜海岸排水路の計 3 か所 H29-036-022

設置理由 流木やごみが細長い隧道への流入を阻止するため、海岸排水路の海側(隧道出口)に金属製柵の設置を要望します。



1) 駅側より 2 本目排水路



2) 駅側より 5 本目排水路



3) 駅側より 6 本目排水路

窪 10 組 追加要望事項（平成 29 年 6 月）

H29-036-023

窪 番地 宅、横の畑の側溝の蓋（グレーチング）をしてほしい。

道路向かいの、道路脇の建物の一部が道路に接近突出しており、車がすれ違うときに溝にタイヤが落ちそうになることがあり、危険のため。



建10組見取り図

7班

窪田 北 桶家

森 高田 廣田 高田

7班

田中 東海 田中 北口

山崎 堀澤 万尾

8班

栗田 寺澤 藤田 須賀 小塚

栗田 寺澤 藤田 須賀 小塚

8班

青果センター 結の里 田口

中沢 高木 中田 村上 田中 荒瀬 才田 小山

自動車学校

6班

西川 北 西川工業 万尾 豊野 堀下

6班

垣内 西川 野邊 山野 栗原 松栄荘

加納 中館 堀 津田 岡崎 山下 水

9班

柳谷 堂田

9班

浦上 前田 堀 家 西川 戸谷 十二 谷崎 北川 桑野 堀内 加野 松井 田中

1班

鍋島 黒田 布尾 御農庫 岡田

5班

仙石 小川 山本 村中 糸 今井 高木 西川 村中 京瀬

4班

杉本 東海 坂本 新井 沢井 加納 向 小橋 橋 久保 堀 桂 布野 問谷 松本 坂下

堀江 堀屋 敷 東海 山下 西川 伊勢 赤倉 布通

3班

敷 藤敷 菅田 東海 谷村 東海 坂久保 高戸 山本 ティアース 中野 山下 藤岡 高野 明円

2班

東海 浜野 浜平 阿手野 酒井 高井 瀬戸 角 越前 寺林 野中 松井 國 松井 宮崎 藤岡 山崎 福島 宮崎 藤岡

1班

上森 高木 中村 杉谷 増田 村中 万谷 山本 伊勢 田中

平成29年1月現在

4

竹田 干場 広岡 高田

網野 吉田 山崎 寺林 藤山 正力 平井 干場 中野 堀川 天崎 養谷 田畑 北島 東海

東海 田中 新村 高森

10班

能登 森 宮本 牧野 前田 山口 平田

渡辺 平井 小野 吉田 土谷 杉田 西川 入谷

10班

松下 田中 方山 早備 村上 作田 野寺 東海

下アラス 松 田中 方山 早備 村上 作田 野寺 東海

2班

田村 木村 西川 仙石 山崎 吉中 岩坂

そよ風 ホーム

1班

窪田 仙石 加治 山本

