

平成 30 年 8 月 21 日

氷見市長
林 正 之 様

朝日丘地区自治振興委員連絡会
会 長 網 田 勝



平成 30 年度朝日丘地区自治会の要望書提出について

日頃、市勢の発展に格段のご尽力を賜り心より感謝申し上げます。

つきましては、平成 30 年度の朝日丘地区各自治会における市への要望事項を別添のとおり取り纏めましたので、財政多端な折りとは存じますが、ご検討のうえ対処頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

平成 30 年度

要 望 書

朝日丘地区自治振興委員連絡会

平成30年 6 月19日

要望書

地区名 村上町内会

氏名 前 尚文 (前)

1. 要望事項

☒ 新規 ☒ 継続 どちらかに○

- ・ 小・中学校 2 号線の整備

(要望理由)

- ・ 避難誘導標の設置
- ・ 電柱取り付け及び標識用支柱表示
- ・ 小・中学校の通学道路の一部が急な坂のため、冬期間の凍結防止
- ・ 小・中学校の通学道路側へ、樹木が覆いかぶさるため、樹木の伐採

2. 要望事項 ☐ 新規 ☐ 継続 どちらかに○



村上町
歩道整備 避難場所
標識
南部中学 2 号線

要 望 書

平成30年 6月19日

氷見市長 林 正之 様

地 区 名 村上自治振興会

代表者氏名 前 尚 文

電 話 番 号 74-0508



下記のとおり「氷見市 民舞伝習館」の施設改善・整備等について
要望しますので、善処方よろしくお願いします。

記

1、要望事項

「別紙 1」に示す項目

2、要望箇所

「別紙 2」に 抜粋を示す

3、要望理由

要望の施設は、昭和56年度の建設以来30余年が経過し陳腐化が進み、特に建屋土台部位の虫喰い、腐食や外壁の”はがれ”などが生じています。

この施設は、年間を通して多くの市民が各種の講座で芸能研修に利用し、村上町内会でも老人クラブ・児童クラブ活動など幅広く集うことが多いので安全確保の観点からも、いくつかの修繕が必要な状態にある。

平成18年から導入された「指定管理者制度」には、当初から極めて問題が多く、「市民の声」や「行政相談」などで繰り返し提言・請願するも、冷ややかな対応に終始しています。

民舞館の円滑な運営及び利用者の安全確保などから、別紙のとおり施設改善・整備等について要望しますので善処下さい。

「別紙 1」 「氷見市民舞伝習館」に関する 要 望 項 目

項番	項 目	内 容	メ	モ
1	指定管理者制度の適用見直し	・特定地域に深い意義を持って建設された施設であり、適用から除外して欲しい。 ・年次報告の度に赤字運営を訴えているが、上下水道の基本料や火災保険料などの助成に、非協力的である。	環境浄化センター建設関連 赤字補填が町内会会計を圧迫	
2	施設建て替（兼・増築）	・築36年を経過して、土台部腐食&虫食い（？）でフローリング床が沈む箇所が有る。 ・外壁（ヒサシ天板）が剥がれ落ちる。 ・～町内（素人）で仮修理してある。 ・窓の網戸が駆逐していて使えない。	写真 C 写真 B	
3	施設名看板の更改	・腐食し損壊した。 残った鉄柱&指示金具が歩行者に危険 ・利用者の利便&利用者数増大を図るため更改して欲しい。	写真 A-1 写真 A-2	
4	安心・安全対策	・ 由緒書 含む ・ 県&市の指定避難場所であり、機能保持するため ①火災報知器及び避難誘導灯点検 ②消火器の法定更改をして欲しい。 ・ 電気設備保安点検の完全実施及び不具合照明器具の取替え／または LED器具への更新をして欲しい。	写真 D 伝習室 天井灯 1基不良	
5	交通・盤面对策	・ 冬季の除雪対策の強化・・・R160号の除雪作業で構内への出入口が「固くて膨大な量の雪」で塞がれることが多々ある。 ・ 除雪車で構内の非舗装部分の一部土砂がえぐられ、窪みが出来たため、水たまりが生じて困惑している。盛り土または整地をして欲しい。		

別紙 2 要望箇所 抜粋



A-1、残った看板支柱
下部の支持具が危険



A-2、由緒書も 消えて読めないほど



B、朽ち果てた網戸



C、剥がれたヒサシ天板
2か所の内の1つ



D、定期点検要す消火器（3コ設置）

詰替え&容器 期限切れがある

平成30年7月8日

要望書

地区名 上伊勢

氏名 大館俊裕

1. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

上伊勢町内地区 国道415号 震動対策

(要望理由) 大型車が通行するたびに家の振動が激しいので早急に対応してほしい。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

氷見駅 湊川線の側溝改良

(要望理由) 平成25年度に要望して以来、順次対応すると回答をいただいたが5年過ぎても何んら音沙汰がないので再々度要望します。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

平成 30 年 7 月 10 日

要 望 書

地区名 中伊勢町

氏 名 東 秀 一 

1. 要望事項 [新規] ☒ [継続] どちらかに○

岩上・上伊勢線の側溝改修

(要望理由)

別紙-1 図の道路側溝は損傷、劣化のため、
降雨時は雨水が路面を流れ、また所で滞留する
ことで、沿道の住民や公民館の利用者は通行に大
変難儀しております。なにとぞ事情をご賢察くださいまし
て、早期の改修をお願いいたします。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。


2. 要望事項 [新規] ☐ [継続] どちらかに○

(要望理由)

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。



① 真字所書



仏生寺川

平成 30年7月10日

要 望 書

地 区 名 地縁法人 地蔵町町内会

氏 名 会長 窪田 眞慶 印



1.要望事項 (新規)継続 どちらかに○

空家対策

(要望理由)

現在目立って壊れている空家が2件有り、屋根が落ち今にも崩れそうになっている為非常に危険である近隣の住民より何とかして欲しいとの依頼有り、今年度より市の方でも空家対策に取り組みを強化する方針である事が、今年の氷見市の自治振興委員会総会の席で市役所の方から説明がありました。是非、市の方で取り組んで頂きますよう要望致します。

記

別紙2件地図参照

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付して下さい

2.要望事項 新規・継続 どちらかに○


(要望理由)

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付して下さい。

有磯海

【氷見市】伊勢大町2丁目、窪、地藏町

エステート丸善



平成30年7月1日

要 望 書

地 区 名 南 下 町
氏 名 角 谷 政 芳 印

1. 要望事項 「新規」「継続」 どちらかに○

和平橋横の桜の木の枝の伐採について

(要望理由)

・和平橋(湊川)の南下町側の桜の枝が街灯に接触し風が吹くと街灯のカバーに当たり破損する枝を伐採してほしい。

H30.6.28現在破損中

・同じ桜の木が道路にはみ出し止まれが見にくいのでそこも伐採願いたい。



注) 資料図面等があれば、添付してください。

1. 要望事項 「新規」「継続」 どちらかに○

湊川街灯(南下町側)の夜間消灯時間廃止について

(要望理由)

・湊川の歩道に設置してある街灯(南下町側)が夜タイマーで時間が来ると消灯となり真っ暗になり危険である。

(和平橋より海側の街灯の消灯が早い)

要望案1; 暗い間点灯を継続することができないのか

要望案2; 和平橋の電気だけでも夜間点灯継続できないか

要望案3; できないなら家屋側の電柱に防犯灯を取りつけ街灯が消えている夜の間点灯できないか

注; 暗いと消火栓の位置も見えにくい。

平成30年7月10日

要望書

地区名

川原町

氏名

久保 士朗



1. 要望事項 [新規] ☒ [継続] どちらかに○

(要望理由)

1. 湊川下流右岸側の市道及び緑道部が暗い
河川の流路が外カーブになっているせいか、左岸側に比べても非常に暗くなっている。
海岸と観光スポットともなっているからくり時計へのアクセスとして、そして防犯上の観点から照明灯の新設を要望いたします。


注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 [新規] ☒ [継続] どちらかに○

(要望理由)

2. 県道氷見港 氷見停車場線の川原町側、側溝及び歩道の改良について
毎年恒例の側溝の泥上げで住宅側の側溝が未だに未改良になっているため、作業に苦勞を強いられる。一つには側溝の幅が狭くて通常使っているスコップが入らないこと。また、側溝が深くて簡単に泥上げができない。
特に当県道は氷見の玄関口であるJR氷見駅と番屋街、比美之江公園に通じる観光道路でありながら歩道が狭いうえに乗り入れで切り込みが入っていて、スーツケース等を引いて歩くことができず、車道を利用せざるを得ない状況となっている。安心、安全を担保して観光地を利用していただくためにも、早期の改良を要望します。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。



左岸側の夜景



右岸側の夜景

平成30年 7月 12日

要望書

地区名 朝日北部

氏名 中川 明

1. 要望事項 [新規] ☒ [継続] どちらかに○

幸町1番地々内、
側溝の整備 (朝日山公園下、交差点)

(要望理由)

民地側と市道に、段差があり、交差点付近は
蓋が無く、落下の危険がある。

現在、市道端に赤白のポールが立てられ、民地側に
木の柵が打つてあります。この度、所有者が工事に係る
敷地の一部寄付提供の意志を確認できたので、市に伝えて
あり、前道が期待がある。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 ☒ [新規] ☐ [継続] どちらかに○

道標の改善

(要望理由)

木製の道標が朽ちて、倒れたりしている。

環境省、富山県と後方にある

「中部北陸自然歩道」と前面に表示がある。

樹脂製に変更したら、どうか。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

要望書

平成 30 年 7 月 12 日

地区名

朝日北部

氏名

中川 明



1. 要望事項 ☒ [新規] ☐ [継続] どちらかに○

側溝の整備と、暗渠の鉄蓋のグレーディング化

(要望理由)

ごみ収集車が通る道が狭く、暗渠の蓋も古く、危険である。水道管の路上に見えている。


幸町川番地、公民館への進入路

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 ☐ [新規] ☐ [継続] どちらかに○

(要望理由)

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。



要 望 書

地 区 名 田町

氏 名 柳田芳和

1. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○ H29-044-029

① 桜橋から田町橋に至る湊川左岸河川敷の樹木管理

(要望理由)

桜は枝が道路反対側の電線にかかっており危険な状態で

又ブラタナスは毛虫が付きやすく カラスが巣を作るなど
付近の住民が難儀しております。

又根が舗装を持ち上げており、落ち葉とあいまって危険
なので伐採 植替え又は
剪定や消毒等の対策をお願いします。

詳細は別紙 田町-1

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○ H25-011-050

② 側溝改良 市道入船朝日線

(要望理由)

朝日丘小学校通学路(5番道)であり側溝に蓋がなく
危険 側溝そのものも小さいところがあり 冬場溢れて
凍結することあり。

安全な道路に改良されたい

H30の街路リフレッシュ事業での予定とのことだが 確実な施工を
願いたい

詳細別紙 田町-2

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

田町要望書添付資料

①-2

プラタナスの状態

矢印部根が舗装を押し上げている

落ち葉の季節には処理が大変 スリップ危険



田町要望書添付資料

① -1

湊川左岸河川敷の樹木の写真



桜の状態

電線にかかっている



田町要望書添付資料 ②

側溝のふたなし 小さな側溝なので冬場は溢れて凍結
危険、朝日丘小の通学路なので 対処されたい



要 望 書

地 区 名 田町

氏 名 柳田芳和 ㊟

1 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○ H26-013-049

③ 入船本川線の歩道確保

(要望理由)

夜間 歩道に駐車する車が多く危険
何か構造の工夫で 歩道の確保をお願いします。


地図添付

注) 資料、図面等の参考資料があれば 添付してください。

2 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

(要望理由)

注) 資料、図面等の参考資料があれば 添付してください。



地図データ ©2018 Google、ZENRIN 20 m

要望書

平成30年 6 月 21 日

地区名

七軒所

氏名

松村正博



1. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

(要望理由)

昨年度の要望に関しては「検討」との回答をいただいております、住民の方々にもその様に伝えてあります。

この要望は、私が個人的にお願いしている訳でもなく、住民の声を聞き私が確認をしたうえで判断いたしました。

事が起きてからでは意味がありません、是非とも再度のご検討をお願いいたします。

追) 回答のおねがいですが、検討であれば、「一年待つてほしい」、「予算が付き次第」など説明があれば先が見えてきますし、今後の要望も新たにお願いができる。

要は、「YES」「NO」での回答でいいのかなと思います、ただしそれなりの説明が必要で有り納得の得られる回答にしてもらいたいです。

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

2. 要望事項 [新規] [継続] どちらかに○

(要望理由)

注) 資料、図面等の参考資料があれば、添付してください。

再 要 望

側溝の蓋 ……………(A)

幅も深さ(600・1000mm)があり、特に高齢者、児童が落ちると打ち所にもあると思うが
這い上がるに自力では無理な状況である、以前に車が側溝にはまった経緯もあり、また
冬には雪で側溝が隠れてしまい下が水の流れて空洞になり歩くと抜けて嵌って深いため
脱出困難となる、何度か要望をしたとの事です。個人的に口頭にてのお願いした経緯が
あり、また各家で業者に依頼して最小限での施工をした家が1件あります、何の意味もなく
一気通貫で行わないと事故を防ぐことはできません、早急な実施をお願いいたします。



カーブミラー ……(B)

両サイドの家が歩道ギリギリまで建っており停止線で止まった状態では全く本線の左右が確認できない、少し前に出ると歩道と本線に頭がかかる、特に左側は本線の歩行者は覗き込むようにしないと見えない、また本線からの右折車は曲がりづらい、以前に事故も記憶にある。是非とも設置をお願いしたい。



要 望 書

地区名
氏 名

松田江町
太田 正敏




1. 要望事項

南環状線、道路反射鏡（カーブミラー）再設置依頼に関する件

（要望理由）

南環状線下図松田江交差点（赤丸印）にカーブミラー設置されていたが、現在はなくなっており安全確認しずらく、危険である。早急に再設置してほしい。

（付近住民より要望）



平成30年6月 日

要 望 書

地区名
氏 名

松田江町
太田 正敏



1. 要望事項


道路反射鏡（カーブミラー）設置に関する件

（要望理由）

道路が狭いのに、交通量だけが多くなり、みとうしも悪く出逢いがしらの事故が起きる可能性がある。（現によくある。）早急に、カーブミラーの設置（道路上）切望します。



上記写真場所赤丸印位置



左記地図位置に設置

（伊勢大町2丁目道路）

平成30年6月 日

要 望 書

地 区 名 松 田 江 町

氏 名 太 田 正 敏



1. 要望事項


市道「側溝設置」or「再舗装補修」に関する件

(要望理由)

少量の降雨でも下図の通り多大な水溜まりになり、歩行者も長靴でないと通行できない状態になり、晴れても3～4日水が引かない。道路の傾斜が側溝側でなく、また陥没しており「再舗装」or「側溝設置」のどちらかしてほしい。(下図参照)



場所 (右図参照)



要 望 書

地区名 松田江町
氏 名 太田 正敏




1. 要望事項

仏生寺川排水口、逆流止め蓋設置に関する件

(要望理由)

堤防改修事は、蓋は設置されていたが、老朽化しさびてなくなってしまった。満潮時や波の荒いとき、逆流して排水口や側溝に、海水やごもくが入り、清掃しづらいと同時に、防災上も危険であり早急に直してほしい。

有磯海



平成 30 年 6 月 日

要 望 書

地区名
氏 名

松田江町
太田 正敏




1. 要望事項

側溝蓋設置に関する件（南環状線）

（要望理由）

南環状線歩道わき側溝平成30年3月春の嵐で埋まってしまった。
溝蓋取り付けてほしい。（図1 設置場所）（図2 写真）



日

要 望 書

松田江町

太田正敏



1. 要望事項

ガードレール取り替えに関する件

(要望理由)

ガードレールの老朽化、塩害で錆が発生し支柱が全部折れており触ると倒れそうでガードレールの役をしていない。また倒れるとけがをする恐れがある。(下図参照)

ガードレール取り替え願いたい。

