


平成29年 5 月 8 日

氷見市長 林 正之 殿



鞍骨自治会
会長 根山 仁志

平成29年度 鞍骨自治会要望書

鞍骨自治会の要望について、対応していただきますよう宜しくお願い申し上げます。

添付書類

- ・要望事項
- ・位置図
- ・写真

鞍骨自治会の要望事項

No. 1

要 望 事 項	要 望 内 容	提 出 年 月 日	平成 2 9 年 月 日
		回 答 年 月 日	平成 年 月 日
		市 役 所 回 答	
① 宅の背後の土砂 止擁壁の設置 (H28-014-001の継続要望) H29-014-001	宅背後には、平成 1 6 年度県単治山事業で、ブロック積・間伐材を使用した丸太柵・コルゲートフリューム水路の工事が施工されている。 丸太柵は施工後の年数が経過したため、一部が朽ち果てて背面の土圧により破壊している。 生活している民家と隣接していることもあり、緊急の対策を要望します。	H28年回答 <調査・協議中>	
② 市道鞍骨上出線の市道の 舗装の継続 H29-014-002 (H28-014-002の継続要望)	長年かけて舗装していた継続事業が、平成 2 7 年度で工事が中断した。舗装の継続は地区民の悲願であるので、平成 2 8 年度からの施工を復活することを要望いたします。	H28年回答 <対応保留>	
③ 林道神野線の舗装 (H28-014-003の継続要望) H29-014-003	林道神野線は道路縦断勾配があることから、近年のゲリラ豪雨で側溝が溢れて、道路面に側溝水が流下して路面が著しく浸食されてきている。神野線林道愛護組合では、毎年碎石を購入して補修を行っているが限界がある。 林道の途中には名水『桜水』があり、水を求めて来る一般車輛の通行も多い。また、林道の終点は県有林であるため林業関係者も利用することから、林道神野線の舗装工事を要望いたします。	H28年回答 <対応保留>	
④ 林道神野線の崩壊箇所の 災害復旧 H29-014-004 (H28-014-004の継続要望)	林道神野線の路肩が崩壊してから数年経過します。年々崩壊が進捗しています。地域外の車輛の通行もあることから早期の復旧工事を要望いたします。	H28年回答 <調査・協議中>	
⑤ 明後谷地内の治山工事 (H28-014-005の継続要望) H29-014-005	明後谷地内の、鞍骨川右岸側は断崖絶壁で岩肌は風化が進み、しばしば崩落して鞍骨川を塞ぎ止めることがありました。そのたび毎に地区民で崩落した土砂の撤去をしたり、市当局へ土砂の撤去をお願いした経緯があります。 ゆえに、法面処理の治山工事を県当局へ働きかけていただくよう要望いたします。	H28年回答 <国県要望中>	

鞍骨自治会の要望事項

No. 2


要 望 事 項	要 望 内 容	提 出 年 月 日	平成 2 9 年 月 日
		回 答 年 月 日	平成 年 月 日
		市 役 所 回 答	
⑥ 市道沿いの落石対策工事 (H28-036-001の継続要望) H29-014-006	市道沿い斜面より、崩落した岩塊（30cm程度）が、市道に転がっている状態で、ここ最近確認できます。 市道を利用して通学する児童や、地元住民の生活道路でもあることから、通行者の安全を確保するため、調査をしていただき、落石対策工事等の実施を要望します。 なお、落石箇所隣接して県の地域防災事業及び県単治山事業の構造物が施されていることから、県当局への要望をお願いいたします。	H28年回答 《現地調査済》	
⑦ 街灯の設置 (H29年の新規要望事項) H29-014-007	宅へ行く市道は、途中に人家が無く鞍骨川を横断する箇所もあることから、夜間に訪問するには危険な状況であります。よって、街灯の設置を要望します。		
⑧ 鞍骨公民館周辺の舗装 (H29年の新規要望事項) H29-014-008	鞍骨公民館前は未舗装で、駐車場になることから路面の損傷が著しく、毎年砂・碎石を購入して補修を行っている状況である。 また、公民館の近傍に、史跡鞍骨岩屋があります。氷見市の助成を受け、地区民で史跡までの参道を整備したことから、公民館周辺の舗装整備工事を要望します。		

要望箇所位置図



詳細図
(要望事項① 宅裏の擁壁)

H29-014-001





要望事項一①
宅裏側
崩壊状況



要望事項一①
宅裏側
崩壊状況



要望事項一①
宅裏側
現況既設丸太柵




要望事項①
宅裏側
銘板設置状況



要望事項①
宅裏側
銘板設置状況



詳細図
(要望事項② 市道鞍骨上出線の舗装)

H29-014-002






要望事項一②
市道鞍骨上出線



詳細図
(要望事項③ 林道神野線の舗装)

H29-014-003





要望事項一③
林道神野線




要望事項一③
林道神野線
側溝清掃状況



要望事項一③
林道神野線
路面補修状況

詳細図
(要望事項一④ 崩壊箇所の災害復旧)

H29-014-004






要望事項一④
林道神野線
No.1 路肩崩壊状況



要望事項一④
林道神野線
No.1 路肩崩壊状況



要望事項一④
林道神野線
No.1 路肩崩壊状況



要望事項一④
林道神野線
No.2 路肩崩壊状況




要望事項一④
林道神野線
No.2 路肩崩壊状況



要望事項一④
林道神野線
No.2 路肩崩壊状況

詳細図
(要望事項⑤ 治山工事)





要望事項一⑤
明後谷治山
現況写真




要望事項一⑤
明後谷治山
現況写真



要望事項一⑤
明後谷治山
現況写真

詳細図
(要望事項⑥ 落石箇所対策工事)





要望事項一⑥
落石箇所全景



要望事項一⑥
落石箇所全景



要望事項一⑥
落石した岩塊



要望事項一⑥
隣接の防災工事の構造物と
落石箇所




要望事項一⑥
隣接箇所の工事の銘板
平成10年度地域防災対策
治山事業



要望事項一⑥
隣接箇所の工事の銘板
平成22年度県単治山事業

詳細図
(要望事項⑦ 街灯の設置)

H29-014-007





要望事項一⑦
街灯要望箇所
(県道側より)



要望事項一⑦
街灯要望箇所
(宅地側より)



要望事項一⑦
街灯要望箇所
(電柱番号)

詳細図
(要望事項一⑧ 公民館舗装工事)





要望事項一⑧
鞍骨公民館
舗装要望箇所



要望事項一⑧
鞍骨公民館
舗装要望箇所



要望事項一⑧
鞍骨公民館
鞍骨岩屋遺跡案内看板

