

氷見市長

林 正 之 様

# 要 望 書

令和5年5月 / 日

小久米地区

区 長 大館 義孝



・市道小久米床鍋線の側溝改修について

下図赤線の箇所について、既設水路の断面が小さく水の流れが非常に悪く、雨天時には水が溢れる状況であります。青線の箇所は数年前に整備が完了しておりますので、こちら側の水路も同様に改修を要望します。





1  
起点側：未整備の状況



流末が流れない状態で水が溢れる



2  
終点側：未整備の状況



断面が小さい



3  
整備済みの状況