

氷見市長  
林 正之 様

要 望 書

1. 裏山傾斜のずれ対策 ( ) 宅横)
2. 排水路の傾きと目地の隙間の改修
3. ( ) 宅裏の地滑り壁の破損
4. 氷見パークゴルフ場横排水路の改修

令和5年5月31日

大浦自治会

会長 中 勇治



5



項目

排水路の傾きと目地の隙間の改修

内容

排水路（　　宅向い　　）が傾くかつ目地の隙間が発生している。  
また、付近圃場の土が流れ出して畔が破損している。  
水路の補修ができないか。

場所（地図）



写真



項目

裏山傾斜のずれ対策（　　）（　　）宅横の裏山）

内容

（　　）宅横の裏山が毎年ズレがあり、宅地に迫っている。  
以前、有った排水溝が無くなつた。  
山のズレなのか、調査および何らかの対策をしてほしい。

場所（地図）



写真



項目	( ) 宅裏の地滑り壁の破損
内容	古い地すべり対策のものと思われるが、擁壁が破損している。同時に排水用の側溝の破損もあり住宅下に水が回り住宅の一部にひずみが感じられる。 対応できぬいか。
場所 (地図)	
写真	 

項目

氷見パークゴルフ場横排水路の改修

内容

氷見運動公園パークゴルフ場の排水路の水が抜けず水溜まり状態となり農道が損壊している。  
排水路の整備ができるないか。

場所（地図）



写真

