

令和3年5月18日

氷見市長 林正之 様

# 要 望 書

泊地区自治会

区長 出崎栄一



泊地区事業計画事項の進捗確認シート（市役所に要望及び共に対応する案件）

作製：令和3年5月10日

No.	事業計画	要望書、申請書、等	進 捗	今後の予定、要望	打ち合わせ
1	自動車通行時、グレーチング上の騒音対策	1)H28/4/7：現場確認、応急処置をした。	1) R2/7；整備したが、対策が不十分であった。再度、要望中。 2) 令和2年度；結果的に、進展なし	1) コンクリート蓋の完全固定&パッキン状ゴム配布、等の検討。	
2	瀬間田地内、市道バイパス新設（入札、工事着工）	1)H29年度ふれあいトーク	1) R2/3/12；地権者&隣接地権者による用地実測図の確認済		
3	国道160号（瀬間田地内）交通安全対策（カーブミラーの移設）	1)H30/10：メールでのやり取り。	1) R2/3/6；改めて、さ んをお願いした。 2) 令和2年度；進展なし	1) 2/6；手続きの指示 2) 現地確認（日時未定）	
4	令和3年1月豪雪問題について ※大雪対策（除雪対策）の拡充（除雪車は充分か？オペレーター不足は無いか？）	1) 除雪車の初動対応の問題（ポイント） ①迅速な除排雪対策 ②圧雪除去対策 ③除雪範囲地図問題	1. 初動対応の遅れ 2. 圧雪部分を多く残した。結局、これでは、全く除雪をしたことにならない。歩行、車が困難。 3. 除雪範囲地図が実態に合っていない。（4,5年前にも指摘済）	1) 除雪機械の増設。 2) 除雪マップの見直し、改訂 3) 排雪口グレーチングの修理及び新設 4) 他	
5	市道アスファルトの亀裂箇所、等の修繕	1) 道路の凸凹により、 ①雨水が側溝に流れ込まず、水溜りが残る ②道路上に亀裂箇所があり、地下に浸水し、更に悪化 ③タイヤ痕による段差			

6	津波避難訓練の実施及び避難経路の新規確保の要望 * 地域防災課/建設課	1) H29 年度ふれあいトーク	1) 左記の回答：H30 年度津波避難計画で、津波避難困難区域を抽出し、そこで津波退避経路の確保が必要となる場所を確認し、今後の対策について検討予定。  * 確認；急傾斜工事区間が避難場所にあることは？	
7	国道 160 号沿いの護岸、美岸化に関する要望 * 水産振興課（高田課長）/ 環境課	公民館裏～セリオール間の海岸線の環境、護岸、美化、整備。	1) H31/4/24；関係機関に要望（水産振興課、環境課、県土木） 2) R2/3/23；東防波堤付近の清掃、除草シート張り実施済み 3) R3/3/25；シート張り実施済み	※夏季には悪臭の問題あり。 ※市から、再確認及び、プッシュが必要。県との連携強化
8	防犯カメラ設置の要望 * 地域振興課	1) R2/1；不審者による怪文書の配布があった。 2) R3/5/初；早朝、地域内で、不審者情報があった。	交通事故の危険箇所、及び、今後想定される高齢者の徘徊者対応、防犯対策、など、トータル的な安心、安全の確保が出来る地域づくりに寄与する。	
9	枯れ葉処理（官前、敷宅下：市道海岸線付近）の継続、要望 * 道路管理センター	1) R3/5/7；今回分を撤去済み。（例年のことなので、仕組みとして、確立願いたい）	1) H29/11/13；今後の対応について、今後も同じように積み上げておく。2 回程度/年、市の道路管理センターが取りに来る。	*1 回は、一斉清掃時、1 回は、枯葉時期の秋頃。 1) R2/7/12；地区により、処理済み。
10	宅前急傾斜擁壁部の崩落、他への対応	さんの要望書 （平成 31 年 2 月 20 日 氷見市建設課課長宛て）		※再確認及び、市からのプッシュが必要。県との連携強化要

11	<p>国道 160 号(蕨田児童公園～脇方橋間)の改修について  ※雨量規制への対応含む  *道路課</p>	<p>1. 地域(蕨田・小杉・泊・宇波)が抱える「蕨田トンネル内の拡幅、S字の急カーブ個所の解消・見通しの確保、雨量規制や崖の崩落などによる通行規制問題の解消、等」解消に向けて、早急な対応をお願いいたします。</p> <p>2. 泊地内では、平成30年度から、連続して、事故が発生</p> <p>1) 平成30年2月17日：高岡方面から来た車がカーブを曲がり切れずに、  の駅垣に激突</p> <p>2) 令和元年5月：  駅前路面に急ブレーキによる大きな「スリップ跡」が残されていた</p> <p>3) 令和2年1月19日：  前付近で、見通しの悪さに起因する車対車の衝突事故</p> <p>4) 令和2年11月19日夜：泊地内(公民館裏付近)のガードレール損壊事故</p>
----	--	--