

氷見市長 林 正之 様

要 望 書



日頃より、当地区の活動に対しまして特段のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

現地の現在の状況から申し上げますと、数十年来、降雨時期になりますと水はけがスムーズにいかず、雨水の処理さえも出来ず、周りの敷地に支障をきたしております。

今後も集中豪雨や台風等による大雨の時期になれば、下流の家屋の生活にも被害がおよび、大変困っているところであります。

状況図にも示してありますが、道路沿いの側溝の水が A 地点の農業用水に流れ込み、用水の容量が持たず農地に流れ込んでいる状況です。また一方の山水に支流に流れ込み民家の近くまでに溢れている状況です。

安全で安心な環境確保を願う、地区住民の意をご理解いただき、水路や集水桝、排水溝等の整備改善を講じて頂きますようお願い申し上げます。 何卒ご配慮を賜りますよう要望致します。

令和 4 年 9 月 26 日

磯辺自治会

磯辺区長 宮崎 昌宏




副区長 道下 元治



参与 沢井 芳明




位置図



令和4年9月1日

大雨による氾濫箇所

状況図



氷、磯辺地村
(旧のZ区)

■ 水のオーバー

● 電柱

→ 農業用水でなく、道路、河川の水が流れる方向

■ 一般の川の水路 (水が道路を他の方向に流れる)

■ 農業用水路 (側溝がないので水が道路の方向に流れる)

(原因) → 右方向の水が(道路)道路の方向に側溝へ流れる

①と②と③であるから。→結果、いざばか雪かき水が一般河川、道路、農業用水が一緒に①、②、③である。

一般の水が、農業用水の大さ明へ排出することによって、こので容量オーバーになると荒地等へ流れ込む

土砂がたまると、一般の河川水路に農業用水

令和4年9月1日 大雨による被害状況



水路より溢れた水の氾濫
状況

場所 畑（野菜）



水路より溢れた水の氾濫
状況

場所 畑（シャクナゲ）



溢れた水が県道まで来て
いる状況