

氷見市建設課長 様

平成 28 年度

要 望 書

指崎自治会



1,高欄の補修 H28-010-001

- ・補修場所 氷見市指崎 488 番地付近の阿尾川にかかる指崎大橋
- ・補修理由 指崎大橋の欄干が溶接部で縦材と横材がはなれて危険な状態になっております。



ジョイント部分に隙間があり危険な状態となっております。





富山県氷見市指崎周辺の地図



(C)Yahoo Japan,(C)ZENRIN

マップコード: 135 207 320*03 緯度経度:北緯36度53分21.49秒 東経136度58分39.7秒

富山県氷見市指崎488

住所: 富山県氷見市指崎488

交通:



この地図をスマホで持ち歩こう!

動かせる!

案内してくれる!

プリント代節約!



*ご利用いただく際は、バーコードを読み取るアプリが必要です。



Copyright (C) 2016 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.