

要望書

令和3年4月6日

下矢田部地区 区長 萩原孝彦

矢田部川の右岸堤防に陥没箇所があり、大きな穴が開いており危険な状況なので、確認の上補修をお願いいたします。(写真①, ②)

また、以前使っていた水門用のコンクリート構造物が川幅を狭めて、そこで流れが悪くなっているおり、大雨で降水量が増えた時にそこで洪水が発生する恐れがあるために、撤去、補修をお願いします。(写真③)







No.: _____
工種: _____
測点: _____



No.: _____
工種: _____
測点: _____



No.: _____
工種: _____
測点: _____