

令和3年4月9日

氷見市長  
林 正之 殿

熊無自治会長  
清角孝明

## 令和3年度熊無地区・要望書提出について

平素より当地区行政に特段の尽力を賜り誠にありがとうございます。  
お陰様で地区内が着実に改善されており、自治会としても今後一層の地区活性化に向け努力を致す決意であります。

つきましては、次のとおり令和3年度地区要望書を提出いたしますので、何卒ご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 氷見市西部清掃センター跡地の有効活用要望

NO	場所	内容	備考
①	西部清掃センター跡地	早期撤収と跡地の有効活用	再要望

### 2. 道路網の整備推進要望

②	市道柳原線	途中行き止まりを解消	再要望
③	市道大門線	宅周辺の側溝蓋破損取り換え	
④		畠尻組置き場横の路面亀裂の保守	
⑤		アジサイ植栽箇所の路面亀裂の保守	
⑥	市道上坊寺線	専徳寺上の路面亀裂の保守	
⑦		側溝への土砂崩落防止の蓋を設置	再要望
⑧	市道双光線	路肩路面亀裂と沈下対策	再要望
⑨		側溝内への土砂埋没対策(崖崩れで土砂流出)	
⑩	市道一ノ瀬線	宅付近カーブの見通しが悪い安全対策	再要望
⑪		宅前の路面亀裂の保守	
⑫	市道中田線	側溝水が論田川に流れにくい為、側溝の延長	
⑬		路面亀裂の保守	再要望
⑭	集会所横の旧道	旧道横消火栓周辺段差の解消	
⑮		側溝蓋が破損取り換え	
⑯		畠倉橋近く水路破損保守	
⑰	寺田道日名田熊無線	専徳寺前ゴミ置き場横の土砂流出の保守	

### 3. 水路の安全対策要望

⑱	裏側	水路法面崩れ対策	再要望
⑲	スノーシェード手前	車両止めガード設置	再要望

### 4. お休み処熊無の周辺施設の保守要望

⑳	正面の駐車場	劣化不鮮明となった駐車場白線の復活	
㉑	施設後部の休憩場所	路盤コンクリート亀裂の保守	



## 1. 氷見市西部清掃センター跡地の有効活用要望

- ① 西部清掃センターの早期撤収と跡地有効活用

再要望



地図 N O①

西部清掃センターにつきましては停止後、施設の放置が継続しています。

6年目は継続して以下を要望します。

A.施設の早期撤収

B.跡地の有効活用方法の提案

尚、取り決め合意事項による、状況についての地元への説明を願います。

## 2. 道路網の整備推進について

- ② 市道柳原線

道路延長による行き止まりを解消を要望

再要望



地図 N O②

市道柳原線は行き止まりとなっております。沿線には10戸33人が生活しておりますが、交通障害が起きるとその奥に住む人たちは孤立状態となり安全面と生活面で大きな障害となります。道路を延長し行き止まりの解消を要望します。

③ 市道大門線

宅周辺の側溝蓋破損取り換え



地図N O③

側溝蓋が破損していますので取り換えを要望します。

九千ヶ村

④ 市道上坊寺線

畠尻組置き場横の路面亀裂の保守



地図N O④

路面の亀裂保守を要望します。

⑤ 市道上坊寺線

アジサイ植栽箇所の路面亀裂の保守



地図N O⑤

路面の亀裂保守を要望します。

⑥ 市道上坊寺線

専徳寺上の路面亀裂の保守



地図N O⑥

路面の亀裂保守を要望します。

⑦ 市道上坊寺線

側溝への土砂崩落防止の蓋を設置

再要望



地図N O⑦

猪による側溝への土砂崩落対策として側溝に蓋を設置ください。

⑧ 市道双光線

路肩路面亀裂と沈下対策

再要望



地図N O⑧

道路の劣化により路面の傾き・ひび割れがあります。冬季の路面凍結時などではスリップによる道路脱輪・落下の危険があります（特に除雪作業時の除雪車のスリップ）。路面の補修をお願いいたします。

⑨ 市道双光線

側溝内への土砂埋没対策（崖崩れで土砂流出）



地図N O⑨


道路法面が崩落し側溝水路に土砂埋没があります。

法面の補強保守と側溝水路の復旧をお願いします。

⑩ 市道一ノ瀬線

宅付近カーブの見通しが悪い安全対策

再要望



地図N O⑩

坂道で、大きなカーブとなっております。

安全対策としてカーブミラーを設置したいのですが場所がありません。

そこで注意看板の設置をお願いします。

注 意

⑪ 市道中田線

宅前の路面亀裂の保守



地図 N O ⑪

路面の亀裂保守を要望します。

2020m

⑫ 市道中田線

側溝水が論田川に流れにくい為、側溝の延長



地図 N O ⑫

側溝を延長して論田川に接続

勾配の開拓

⑬ 集会所横の旧道

路面亀裂の保守

再要望



地図 N O ⑬

路面の亀裂保守を要望します。

⑭ 集会所横の旧道

旧道横消火栓周辺段差の解消



地図 N O ⑭

消火栓が路面に吐出しており安全面で問題あるので、段差の解消工事を願います。

⑯ 集会所横の旧道

側溝蓋が破損取り換え



地図 N O ⑯

側溝蓋が破損していますので取り換えを要望します。

⑰ 寺田道日名田熊無線

畠倉橋近く水路破損保守



地図 N O ⑰

側溝水路が破損しています。補修修理をお願いします。

⑯ 寺田道日名田熊無線

専徳寺前ゴミ置き場横の土砂流出の保守



地図NO⑯

敷地の確認


### 3. 水路の安全対策要望

⑯

裏側

水路法面崩れ対策

再要望



地図N O⑯

水路法面の崩落が進んでいます。対策工事をお願いします。

⑯

スノーシェード手前

車両止めガード設置

再要望



地図N O⑯

側溝水路への転落防止のため危険注意看板の設置をお願いします。

#### 4. お休み処熊無の周辺施設の保守要望

㉚ 正面の駐車場

劣化不鮮明となった駐車場白線の復活



地図N O㉚

駐車場の白線が経年劣化により消えてしまいました。

駐車場の危険回避と効率的は運用のため、白線の再記載をお願いします。

㉛ 施設後部の休憩場所

路盤コンクリート亀裂の保守



地図N O㉛

コンクリートに亀裂が発生しております。

法面崩落とならないよう補修工事をお願いします。

# 熊無地区住宅地図

